

## W168 Rücksitzbank entklappern ( by BlackElk )

Wir brauchen:

- einen W168
- Schraubendreher
- Schaumgummi

Seit langem haben mich undefinierbare Klappergeräusche aus dem hinteren Bereich genervt, die am stärksten bei voll eingeschobenen Kopfstützen waren.

Also die Sache mal genauer untersucht:

Als erstes Rücklehne runterklappen und den Verschuß von Vorder- und Hinterteil des Bezuges lösen.



Reißverschlüsse öffnen



den schwarzen „Knopf“ raushebeln (rechte Bank 2 Stück):





Lehne hochstellen und den Bezug dann nach oben klappen.  
Das Klappern kommt offensichtlich von den Hülzen der Kopfstützen, die frei im Innenraum der Rücklehne hängen und an das Metall schlagen, wenn die Kopfstützen in Schwingung geraten.  
Ordentlich unterfüttern ..... und die himmlische Ruhe genießen.

